

Tabella perdite di carico Tubi Polietilene PE 80 - PFA 8

Q = Portata litri / sec V = Velocità m / sec J = Perdita di carico = m / km

Q ↓	Ø est.	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280
	Ø int.	44,0	55,4	66,0	79,2	96,8	110,2	123,4	141,0	158,6	176,2	198,2	220,4	246,8
0,5	V	0,33	0,21	0,15										
	J	3,06	0,99	0,42										
1,0	V	0,66	0,42	0,29	0,20									
	J	11,01	3,59	1,53	0,63									
1,5	V	0,99	0,62	0,44	0,30	0,20								
	J	23,32	7,59	3,24	1,33	0,50								
2,0	V	1,32	0,83	0,59	0,41	0,27	0,21							
	J	39,71	12,93	5,51	2,27	0,85	0,45							
2,5	V	1,65	1,04	0,73	0,51	0,34	0,26	0,21						
	J	60,00	19,54	8,33	3,43	1,29	0,69	0,40						
3,0	V	1,97	1,25	0,88	0,61	0,41	0,31	0,25	0,19					
	J	84,07	27,37	11,67	4,80	1,81	0,96	0,55	0,29					
3,5	V	2,30	1,45	1,02	0,71	0,48	0,37	0,29	0,22	0,18				
	J	111,81	36,41	15,52	6,39	2,40	1,28	0,74	0,38	0,22				
4,0	V	2,63	1,66	1,17	0,81	0,54	0,42	0,33	0,26	0,20				
	J	143,14	46,61	19,87	8,18	3,08	1,64	0,94	0,49	0,28				
4,5	V	2,96	1,87	1,32	0,91	0,61	0,47	0,38	0,29	0,23	0,18			
	J	177,99	57,96	24,71	10,17	3,83	2,04	1,17	0,61	0,35	0,21			
5,0	V	3,29	2,08	1,46	1,02	0,68	0,52	0,42	0,32	0,25	0,21			
	J	216,29	70,43	30,02	12,36	4,65	2,47	1,43	0,74	0,42	0,25			
5,5	V		2,28	1,61	1,12	0,75	0,58	0,46	0,35	0,28	0,23	0,18		
	J		84,01	35,81	14,74	5,55	2,95	1,70	0,89	0,50	0,30	0,17		
6,0	V		2,49	1,76	1,22	0,82	0,63	0,50	0,38	0,30	0,25	0,19		
	J		98,69	42,07	17,31	6,52	3,47	2,00	1,04	0,59	0,35	0,20		
6,5	V		2,70	1,90	1,32	0,88	0,68	0,54	0,42	0,33	0,27	0,21		
	J		114,44	48,78	20,08	7,56	4,02	2,32	1,21	0,68	0,41	0,23		
7,0	V		2,91	2,05	1,42	0,95	0,73	0,59	0,45	0,35	0,29	0,23	0,18	
	J		131,25	55,95	23,03	8,67	4,61	2,66	1,39	0,78	0,47	0,26	0,16	
7,5	V		3,11	2,19	1,52	1,02	0,79	0,63	0,48	0,38	0,31	0,24	0,20	
	J		149,12	63,57	26,16	9,85	5,24	3,02	1,58	0,89	0,53	0,30	0,18	
8,0	V		3,32	2,34	1,63	1,09	0,84	0,67	0,51	0,41	0,33	0,26	0,21	
	J		168,03	71,63	29,48	11,09	5,90	3,40	1,78	1,00	0,60	0,34	0,20	
9,0	V		3,74	2,63	1,83	1,22	0,94	0,75	0,58	0,46	0,37	0,29	0,24	0,19
	J		208,94	89,07	36,65	13,79	7,34	4,23	2,21	1,25	0,75	0,42	0,25	0,14
10	V			2,93	2,03	1,36	1,05	0,84	0,64	0,51	0,41	0,32	0,26	0,21
	J			108,24	44,54	16,76	8,92	5,14	2,68	1,51	0,91	0,51	0,30	0,18
12	V			3,51	2,44	1,63	1,26	1,00	0,77	0,61	0,49	0,39	0,31	0,25
	J			151,66	62,41	23,49	12,49	7,20	3,76	2,12	1,27	0,72	0,43	0,25
14	V			4,10	2,84	1,90	1,47	1,17	0,90	0,71	0,57	0,45	0,37	0,29
	J			201,71	83,01	31,24	16,61	9,58	5,00	2,82	1,69	0,95	0,57	0,33
16	V			4,68	3,25	2,18	1,68	1,34	1,03	0,81	0,66	0,52	0,42	0,33
	J			258,23	106,27	39,99	21,27	12,26	6,40	3,61	2,16	1,22	0,73	0,42
18	V				3,66	2,45	1,89	1,51	1,15	0,91	0,74	0,58	0,47	0,38
	J				132,14	49,73	26,45	15,24	7,96	4,49	2,69	1,52	0,90	0,52
20	V				4,06	2,72	2,10	1,67	1,28	1,01	0,82	0,65	0,52	0,42
	J				160,58	60,43	32,14	18,53	9,68	5,46	3,27	1,84	1,10	0,63
25	V				5,08	3,40	2,62	2,09	1,60	1,27	1,03	0,81	0,66	0,52
	J				242,64	91,32	48,57	27,99	14,62	8,25	4,94	2,79	1,66	0,96
30	V					4,08	3,15	2,51	1,92	1,52	1,23	0,97	0,79	0,63
	J					127,95	68,05	39,22	20,49	11,55	6,92	3,90	2,33	1,34
35	V					4,76	3,67	2,93	2,24	1,77	1,44	1,14	0,92	0,73
	J					170,17	90,50	52,17	27,25	15,37	9,21	5,19	3,09	1,78
40	V					5,44	4,20	3,35	2,56	2,03	1,64	1,30	1,05	0,84
	J					217,85	115,87	66,78	34,89	19,67	11,78	6,64	3,96	2,28
45	V						4,72	3,77	2,88	2,28	1,85	1,46	1,18	0,94
	J						144,07	83,04	43,38	24,46	14,65	8,26	4,93	2,84
50	V						5,25	4,18	3,21	2,53	2,05	1,62	1,31	1,05
	J						175,08	100,92	52,72	29,73	17,81	10,04	5,99	3,45

Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams